

S A B E N A

HELICOPTER MAINTENANCE  
DEPARTMENT

Report on security landing of helicopter  
OO-SHC at Nederwaert (Holland) August 1,55

Copy of Pilot's report

- Technical flight incident report n° 205.
- Trouble Report n° 1219.
- Aircraft OO-SHC.
- Captain: Schoetema.
- Date: August 1st, 55.
- Time of incident: 11h.21' G.M.T.
- Locality of last take-off: OMEH.
- Flight configuration: cruising.
- Pressure altitude: 700 ft.
- O.A.T.: 19°.
- Flight: SWB926 - Brussels - Duisburg.
- Description of incident: hydraulic pressure on flight controls servos drops gradually to 400 psi, then, suddenly to zero and remain fluctuating between 600 and 0 psi.
- Action taken: security landing in a grass land with servos off - manual control. Call technical service.

Technical report

- 1) Found hydraulic reservoir empty, and hydraulic oil in the main gear box compartment (external leak).
- 2) Compartment and hydraulic panel cleaned - Hydraulic reservoir filled.
- 3) Run up shows external leak on extremity of SL4-40-7106-3 tube assembly at connection with AN 334-6D Tee.
- 4) Replace SL4-40-7106-3 tube assembly.
- 5) Clean hydraulic panel.
- 6) Run up shows no leaks after 20 minutes.
- 7) Test flight and ferry flight to Brussels.



A. ADAM  
Ingénieur technicien A.I.T.C.  
Chef de Section principal à la SABENA  
Helicopter Maintenance Dept.  
Licensed for Helicopter S-55 Maintenance  
by "Sikorsky Helicopter Service School"  
Bridgeport - Connecticut - U.S.A.

Meldingsformulier betreffende landingen van luchtvoertuigen elders dan op de daartoe  
aangewezen luchtvoertuigenheuvelen

xx

- |  |  |
|--|--|
| 1. Datum, tijd en plaats van de landing  | 1. 1 <sup>st</sup> Augustus 1955 12-21 uur<br>te Nederweert.   |
| 2. Aard van de landing   | 2. <sup>Geen militaire vliegtuigen maar een Noordlading (Nieuwpoort)</sup>   |
| 3. Korte beschrijving mogelijke schade en/of persoonlijke ongevallen                                     | 3. Volgens bestuurder raakte de SERVO-besturing defect. Bestuurder heeft telefonisch de Rijkspolitie te Nederweert gewaarschuwd. Geen persoonlijke ongevallen.   |
| 4. Welke instanties werden gewaarschuwd?<br>Hoe laat en op welke wijze?                                  | 4. Telefonisch de volgende instanties gewaarschuwd;<br>De Dienst Luchtvaart van het Corps Rijkspolitie te Amsterdam 13.30 uur;<br>De DistrictsCommandant der Rijkspolitie te Reeuwijk 13.20 uur;<br>Commandant Vliegbasis te Eindhoven 13.25 uur<br>Rijksluchtvaartdienst Afd. Alg Verkeersleiding te Amsterdam 13.40 uur;<br>Invoerrechten en accijnzen te Waalwijk 12.40 uur<br>Burgemeester der gemeente Nederweert 12.45 u |
| 5. Korte algemene beschrijving van doelgroep en techniek van deze landing werd geconstateerd en bevonden | 5. Achter op een weide van de landbouwer KLAVER, woonende te Nederweert, Vetering No. 3 werd een helicopster van de "Sabena" aangetroffen.   |
|  | Op 1 Augustus 1955 omstreeks 19.05 uur is de helicopster met telefonische toestemming door Mr. van Valkenhove <del>naamens</del> Mr. Gosen van de Rijksluchtvaartdienst te Schiphol, na te zijn hersteld naar Brussel teruggekeerd.  |

Nederweert

10 Augustus

1955

De Groepscommandant,  
De Adjutant,  
J.H. Geleijns.

